

Feldabhilfe: 2028

Problem: Motor Z19DT/L/J/H - Undichtigkeit am Thermostatgehäuse

Modelle:	Motoren:	Optionen:
Astra-H 2006, Signum 2006, Vectra-C 2006, Zafira 2006	Z19DT Z19DTL Z19DTJ Z19DTH,Z19DT Z19DTL Z19DTH,Z19DT Z19DTL Z19DTH,Z19DT Z19DTL Z19DTJ Z19DTH	

Beanstandung: Kunde beanstandet Kühlmittelverlust.

Ursache: Bei einigen Motoren kann es zu einem Kühlmittelverlust am Stutzen des Thermostatgehäuses kommen.

Produktion: Verbesserte Thermostatgehäuse haben ab den folgenden Motornummern in der Produktion eingesetzt: 17 109 711 (Kaiserlautern) und 4952533 (Pratola Sera).

Abhilfe:

Im Fall einer Kundenbeanstandung ist das Kühlsystem nach TIS 2000-Anweisung (Dokument 00701765) zu überprüfen. Falls eine Leckage festgestellt wird, ist das Thermostatgehäuse zu erneuern.

Funktionsgruppe: J - Motor

Fehlergruppe: 10 - Undichtigkeiten

Fehlercode: Keine